

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 22/08/2025 - Versão RP4592

---

### Questões Resolvidas

São José, 22/08/2025

- » Mu-mimo na preconfiguração não ficava ativo;
- » Incompatibilidade com celular Realme;
- » Motorola G14 perdendo conexão;

### Melhorias

- » Alteração na escrita da função filtro de IPV6, para melhor entendimento da função;
- » Retirado a necessidade de carácter especial nas senhas;

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 12/11/2024 - Versão RP4355

---

### Questões Resolvidas

São José, 12/11/2024

- » Problema de comunicação com OLTs EPON.

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 26/09/2024 - Versão RP4354

---

### Questões Resolvidas

São José, 26/09/2024

- » Ao modificar uma Interface de IPv4 para IPv6 ou IPv4/IPv6, alguns parâmetros de IPv6 podem não ser preenchidos corretamente.
- » Suporte à configuração QinQ.

### Melhorias

- » Erro Adicionado menu de detecção de loop na WEB.
- » Suporte a SIP INFO.
- » Ao editar uma WAN de modo bridge para modo router, o NAT agora será ativado automaticamente.
- » Melhorias implementadas para aprimorar a usabilidade.

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 19/07/2024 - Versão RP4353

---

São José, 19/07/2024

### Questões Resolvidas

- » Erro ortográfico da conexão WAN na página em português.
- » Exclusão de usuário default.

São José, 05/03/2024

Questões Resolvidas

- » Canal 165 (apenas 20Mhz) na lista de canais automáticos quando configurado 80Mhz;
- » Erro de tipografia na interface web;

Lançamento – HG6145F3 – 09/01/2024 - Versão RP3104

São José, 31/01/2024

: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)